Rug_5411/5412/5414 -

ID	Ruimte	Label	Categorie	Aanbeveling	Aanmaakdatum	Status	Gewijzigd	Prioriteit	Vervaldatum
648952	Buitenzijde		Overig	Herkomst rattengangen onderzoeken. Zou kunnen dat er onder de grond een opening zit met rioleeing	07-10-2026	Nieuw	07-10-2026	Normaal	
492671	Afvalcontainers		Overig	Lekdoppen terugplaatsen. Hier komen ratten doorheen en eten de containers leeg.	04-12-2025	Gereed	09-02-2026	Normaal	
492670	Buitenzijde ketelhuis		Bouwkundig	Roosters voorzien van renovitroosters. Hier komen ratten naar binnen om te nestelen.	04-12-2025	Gereed	09-02-2026	Normaal	